

CENTRALA			
2013-2014			
BRAK KONTROLI PIP I PIS			
ZAKŁAD CENTRALNY			
2013			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
14.02.2013	SIP	Zakup kuchenki elektrycznej na stołówkę w HCP	Zakupiono
14.11.2013	SIP	Zakup termy w Sekcji BZWSL (pomieszczenie mistrzów)	Zakupiono
08.12.2013	SIP	Zakup termy w Sekcji BZWSL (pomieszczenie narzędziowni)	Zakupiono
16,17,23,04.2013	PIP	Nie wydano	-
27.06.2013/01.07.2013	PIS	Nie wydano	-
2014			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
13.08.2014	SIP	Zakup kuchenki elektrycznej na stołówkę HCP	Zakupiono
18.12.2013/ 16.01.2014	PIS	<p>1. W budynku socjalnym Sekcji Napraw Wagonów w Warszawie (budynek nr 27):</p> <p>a) Uzupelnic brakujace oslony lamp w szatni (pokoj nr 12)</p> <p>b) Wymienic zniszczona zastone prysznicowa w umywalni</p> <p>c) Uzupelnic brakujace zastony prysznicowe w umywalni</p> <p>2. Zapewnic wlasciwy stan sanitarny scian w pomieszczeniach pracy:</p> <p>a) Posterunku nr 3 – Rewidenci Sekcji Eksploatacji Wagonow w Warszawie,</p> <p>b) Spawalni w Sekcji Napraw Pojazdow Trakcyjnych w Warszawie</p> <p>c) Warsztatu mechanicznego Sekcji Napraw Pojazdow Trakcyjnych w Warszawie,</p> <p>d) Pomieszczeniu Oddzialu Napraw Biezaczych Brygady Przegladow kontrolnych – Sekcja Napraw Pojazdow Trakcyjnych w Warszawie.</p> <p>3. Zapewnic wlasciwy stan sanitarny scian w:</p> <p>a) Ogólnodostępnej toalecie damskiej na I pietrze przy klatce schodowej w HCP</p> <p>b) Ogólnodostępnej toalecie męskiej na I pietrze przy klatce schodowej w HCP</p> <p>c) Toalecie damskiej na poziomie zero w HCP</p> <p>d) Toalecie męskiej na poziomie zero w HCP</p> <p>4. Uzupelnic brakujace oswietlenie w Hali Przegladow Okresowych</p>	<p>Wykonano</p> <p>Termin realizacji pkt. 2 a,b,c,d do dn. 31.10.2014 W trakcie realizacji. Wystapiono do Zakladow Uslugowych Centrum Usługa o zapewnienie nalezytego poziomu wykonywania uslugi sprzata</p> <p>Termin realizacji 30.10.2014 pkt. 3 a,b,c,d Wykonano</p> <p>Termin realizacji 31.12.2014 Z informacji uzyskanych od</p>

			Naczelnika Sekcji BZWSI wynika że oświetlenie na hali PO-2 zostało uzupełnione i jest naprawiane w miarę możliwości na bieżąco.
29.04.2014	PIS	Rekontrola dotycząca pkt. 1 a,b,c	-----
12-27.02.2014 15332-5310- K006-Pt/14	PIP	W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień Organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli nadzoru nad warunkami pracy: sprawdzenie wydanego przy poprzedniej kontroli wystąpienia wymaga wiedzy specjalistycznej. Kontrolę przeprowadzono w celu prewencyjnym tj. przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia oraz sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy Zalecenia: stosowanie racjonalnych i obiektywnych kryteriów przy różnicowaniu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach	Biuro Audytu i Kontroli nie posiada informacji o stanie realizacji rekomendacji
ZAKŁAD ZACHODNI			
2013			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
03.07.2013	SIP	Wymienić fotel dyspozytora dr. Trakcyjnych.	Wykonano
07.11.2013	SIP	Montaż uzupełnienie lusterek bocznych na lokomotywie.	Wykonano
2014			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
13.03.2014	PIS	Bez uwag	Nie dotyczy
26.06.2014	PIS	Bez uwag	Nie dotyczy
30.09.2014	PIS	Bez uwag	Nie dotyczy
09.06.2014 12045-5310- K036-Pt/14	PIP	Kontrola wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. Ustalenia: przestrzeganie przepisów w zakresie przeprowadzenia wymaganych egzaminów kwalifikacyjnych – brak nieprawidłowości.	
31.01.2014	SIP	Wymienić szybę okienka dyspozytora.	Wykonano
30.05.2014	SIP	Wymiana foteli obrotowych w biurach sekcji BZPT.SE1	Wykonano - otrzymano z Centrali 03.10.2014 - zostaną przekazane zainteresowanym.
17.06.2014	SIP	Wykoszenie trawy na międzytorzach grupy torów "B" oraz usunięcie usypów tłuczni.	Wykonano

ZAKŁAD PÓŁNOCNY			
2013			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
Przełom lutego i marca 2013 roku	PIP	Kontrola dot. zagadnień pracowniczych. Wystąpień i nakazów nie wydano.	
	PIS	Kontrola dotyczyła pomieszczeń oraz warunków pracy w Sekcji Handlowej w Szczecinie. Nie wydano nakazów i decyzji. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń pracy związanych z ubytkami w tynku, odpryskami powłoki malarskiej itp., które zawarte zostały w protokole.	W związku z rozpoczynającą się przebudową dworca Szczecin Główny i przeorganizowaniem w związku z tym siedziby sekcji i pomieszczeń udzielono właściwemu inspektorowi odpowiedzi, która została przyjęta i zaakceptowana przez powyższą instytucję.
	PIS	Kontrola dotyczyła ogólnych warunków pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Nie wydano nakazów i decyzji.	
2014			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
24.03.2014 Protokół z kontroli nr 38/HW/14	PIS	Sprawdzanie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz sprawdzanie dokumentacji, prawidłowości stosowania zasad dezynfekcji przygotowania ich roztworów Zalecenia: Polecono wystąpić do właściciela wagonów IC Wrocław kursujących w składzie pociągu nr 57102 o dokonanie naprawy usterki instalacji wodnej	Biuro Audytu i Kontroli nie posiada informacji o stanie realizacji rekomendacji
29.04.2014 Protokół z kontroli nr HK.4020.2/14	PIS	Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących bieżącego nadzoru sanitarnego nad transportem kolejowym. Zalecenia: bez uwag	-----
ZAKŁAD POŁUDNIOWY			
2014			
Data	Organ kontroli	Zalecenia pokontrolne	Podjęte przez Spółkę działania
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Wyeliminowanie zalewania w czasie opadów atmosferycznych do budynku Rewizji Wagonów w skutek oberwania się rynny na dachu Posterunku KO1(BZKE.SEW2)	rygor natychmiastowy wykonano
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, zgodnie z obowiązującym przepisem(BZKE.SEW2)	termin zamknięcia 31-12-2014 (wystąpienie)
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Przeprowadzić remont oświetlenia ogólnego w kanale rewizyjnym w torze 537 w hali napraw wagonów(BZKE.SEW2)	wykonano 31.03.2014 r.

11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Naprawić uszkodzone bramy (wjazdowe i wyjazdowe) w hali napraw wagonów	prolongata terminu 31-10-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Naprawić uszkodzone i pomalować skorodowane lub mało widoczne zwrotniki latarniowe na terenie całej grupy odstawczej(BZKE.SEW2)	prolongata terminu 31-12-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Opracować instrukcję eksploatacji instalacji elektroenergetycznej w akumulatorowni(BZKE.SEW2)	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Odnowić przez pomalowanie pomieszczenia dla rewidentów w archiwum budynku Rewizji Technicznej(BZKE.SEW2)	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Opracować instrukcję eksploatacji kotłów KZ-5(BZKE.SEW2)	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Oceń ryzyko zawodowe, które wiąże się z pracami przy obsłudze kotłowni centralnego ogrzewania Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Wagonów w Katowicach	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Wiertarkę stołową w warsztacie ślusarskim Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Wagonów w Kartowicach wyposażyć w imadło maszynowe.	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Uzupełnić klosz ochronny w sprawie oświetleniowej zainstalowanej nad kotłami c.o. w pomieszczeniu kotłowni Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Wagonów w Kartowicach (BZKE.SEW2)	wykonano w terminie 31-05-2014 r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Oznakować barwami bezpieczeństwa pokrywy studzienek do wodowania znajdujące się w hali napraw wagonów(BZKE.SEW2)	wykonano w terminie 31-05-2014 r
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Wymienić niezapewniające ochrony przeciwporażeniowej gniazdka 230V w obiektach Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Wagonów w Katowicach (wykazane w protokołach pomiarów z lipca 2013r.), a usunięcie usterek potwierdzić pomiarami(BZKE.SEW2)	rygor natychmiastowy wykonano
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	uzupełnić brakujące pokrywy złącz konstrukcji wsporczych oraz wymienić uszkodzone rozdzielnice w słupach oświetleniowych na międzytorzach(BZKE.SEW2)	rygor natychmiastowy usunęła usterki 01-04-2014r.
11,12,17,24-02-2014 r	PIP	Odnowić oznakowanie wskaźników W17 (ukresów) na terenie całej Grupy Odstawczej (BZKE.SEW2)	wykonano 31-05-2014 r.
3013 /2014	SPI	BRAK ZALECEŃ	