



# Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych

Organizacja zrzeszona w FORUM Związków Zawodowych

Warszawa, 2006-02-22

ZZPW /21/ 2006

ul. Targowa 74  
03-734 WARSZAWA  
tel. (022) 47-32-255  
(022) 47-32-308  
fax (022) 47-32-255

fax. kol. (922)47 322-55  
tel. kol. (922)47 323-08  
e-mail: zzpw@ec.pl  
tel. kom. 608198019

II adres:  
ul. Getta  
Warszawskiego 12  
44-100 GLIWICE

tel./fax (032) 601 4588  
tel./fax kol.(844)45 88

KRS: 0000118879  
Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy ul. Barska 28/30

NIP: 922-00-11-111

REGON: 950023362

Nr. Konta  
Bank Pocztowy S.A.  
96 1320 1104 2975 1820  
2000 0001

## Ministerstwo Transportu i Budownictwa Departament Kolei i Transportu Kolejowego

Dotyczy: Strategii dla Transportu Kolejowego do Roku 2009.

W nawiązaniu do dyskusji jaka się odbyła w dniu 20 lutego 2006r. na Zespole Trójstronnym do Spraw Kolejnictwa, Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych wyraża opinię że **rewidenci taboru kolejowego** powinni się znaleźć w PLK S.A.

W Strategii (pkt.2.2.1) jako cel pierwszy w podstawowej działalności PLK S.A. napisano:

„Utrzymanie infrastruktury sieci kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego”.

Uważamy, że jednym z podstawowych gwarantów zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego jest stan techniczny taboru jaki wjeżdża na tory PLK. Oceną stanu technicznego taboru, zajmują się rewidenci taboru.

Żeby ten warunek spełnić rewidenci taboru muszą być pracownikami PLK S.A. w innym przypadku będzie to pozbawienie nadzoru nad stanem technicznym taboru jaki wjeżdża na tory PKL S.A.

Z poważaniem

Otrzymują :  
PKP S.A.  
Związek Pracodawców Kolejowych  
PLK S.A.

ZWIĄZEK ZAWODOWY  
Pracowników Warsztatowych  
PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Krajowego  
*Z. Ziobro*  
Waldemar Ziobro