



Związek Zawodowy Pracowników Kolei i Transportu

Przewodniczący Zarządu Zakładowego

Organizacja zrzeszona w FORUM Związków Zawodowych, oraz w ZZPW

ZZPKiT-PZZ/01/21

Katowice, dnia 07 stycznia 2021r.

ul. Murkowska 1/9,

40-266 Katowice

e-mail: zzpkit@wp.pl
jaca1971@interia.pl

tel. kom. 697-048-454

Pan Zbigniew Gondek
Dyrektor Zakładu Południowego
PKP Intercity S.A.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Kolei i Transportu informuje o zagrożeniu bezpieczeństwa, w związku z wydawaniem poleceń niestosowania obsady 1/1 co wiąże się z niemożliwością wykonania przez kierowników pociągu postanowień instrukcji Br-21 w zakresie procedury odjazdu.

Przed rozpoczęciem zmiany roboczej kierownicy pociągu Sekcji Handlowej w Katowicach otrzymują wydruk z wewnętrzną korespondencją informującą o nie przydzielaniu konduktora na poc. 62104/5. Korespondencja nie mająca żadnych podstaw prawnych wprowadza w błąd Pracowników DK, podważając tym samym w sposób nieuprawniony zapisy Instrukcji Br-21 (§1 pkt 4) o konieczności stosowania obsady 1/1. Wyznaczając obsadę 1/0 pracodawca świadomie uniemożliwia kierownikom pociągu zastosowanie postanowień Br-21 § 4 Punkty 5,6,13,17. Zgodnie z rozkładem jazdy pociąg 62104/5 zatrzymuje się na stacji Żeliszawice na której perony znajdują się po obu jego stronach. Stosowanie obsady 1/0 jest niedopuszczalne. Takie działanie Zakładu może mieć szereg negatywnych skutków dla Spółki PKP Intercity od negatywnej oceny systemu bezpieczeństwa w PKP Intercity przez UTK aż do wypadku z ludźmi włącznie.

W związku z tym oczekujemy natychmiastowych działań Pana Dyrektora w celu zapobieżenia powyższemu skutkom i polecenie stosowania obsad 1/1, a także pouczenie osób winnych tej sytuacji, o obowiązujących przepisach i regulacjach oraz pisemnej odpowiedzi na nasze pismo.

Z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZĄCY
Związku Zawodowego
Pracowników Kolei i Transportu
Jacek Przepiórzyński

Do wiadomości :

Zarząd Krajowy ZZPW

Strona internetowa:
www.zzdkrs.org

